

Szanowni Klienci,

Mimo naszych licznych kontroli jakości, zdarza się że w naszym szerokim asortymencie znajdziemy artykuły, które mają wady.

W poniższych modelach łyżwołerek zostało stwierdzone, że śruba, która łączy oś z butem może się złamać przy obciążeniu.



Model 200745 / Inl-Sk.X700

Model 200746 / Inl-Sk.F700

W celu ochrony użytkownika, prosimy o zwrot do salonu INTERSPORT produktu pokazanego na powyższej ilustracji wraz z paragonem oraz wypełnienie na miejscu formularza reklamacji. Wówczas otrzymacie Państwo natychmiastowy zwrot gotówki.

Dziękujemy!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
+48 801-500-502, +48 12 44 48 888, bok@intersport.pl

SPORT TO THE PEOPLE

1/1